


製品記号		POM501:ST, BS 仕上 POM505, POM506, POM551, POM554:GD, CB 仕上	
下記写真の赤枠が廃止の仕上、です。		廃止期日	2017/03/31
		製造中止	2017/03/31
<div><div><div><div>■POM501 type</div><div></div><div><div>(BS)</div><div>φ32 (30) × H560</div></div></div><div><div>SB 色</div><div></div></div></div><div><div><div>■POM505 type</div><div></div><div><div>(CB)</div><div>φ28 × H560</div></div></div><div><div>GD 色</div><div></div></div></div><div><div><div>■POM506 type</div><div></div><div><div>(GF)</div><div>φ30 × H560</div></div></div><div><div>GD 色</div><div></div></div></div><div><div><div>■POM551 type</div><div></div><div><div>(SV)</div><div>φ28 × H400</div></div></div><div><div>GD 色</div><div></div></div></div><div><div><div>■POM554 type</div><div></div><div><div>(SV)</div><div>φ28 × H400</div></div></div><div><div>GD 色</div><div></div></div></div></div>			
セットでの 補修記号	なし	部品単位での 補修記号	なし
備考	廃止/製造中止後はオーダーにて対応致します。他の仕上げで補修対応致します。		

POM500シリーズの切込外観図



製品記号		POM50580,POM50680	
写真はありません。		廃止期日	2017/03/31
		製造中止	2017/03/31
セットでの 補修記号	なし	部品単位での 補修記号	なし
備考	廃止/製造中止後は POM505, POM506 での補修対応となります。 (追加切欠き不要)		

POM505、50580、506、50680の切込外観図

