

## 新製品ニュース

2018年01月23日発行

美和ロック株式会社

### 1. 製品の名称と記号

製品記号：「MMS 50※※－1HS2」 …MMS補修製品

(※※=エスカチオン指示 30:ELA30 / 80:ELA2080)



MMS 5030－1HS2



MMS 5080－1HS2

製品記号：「MMT 50－2AHS2」

…MMT補修製品



MMT 50－2AHS2

### 2. 製品の特長

- ・MMS/MMTから最小限の追加切欠きで対応可能

### 3. 製品仕様

#### 3.1. MMS 50※※-1HS2

	シリンダー	機能番号	バックセット	仕上げ	設定扉厚範囲
@@MMS50※-1HS2 (※=30,80)	U9,PR	1	76	ST	34~42,42~50

- ・切欠き…扉面（CY 部分、エスカチオン柱部分）に追加切欠きが必要です。  
添付の切込外観図を参照ください。
- ・左右勝手…なし・ストライク…L 寸法設定はDP（L = 24 mm）のみとし、その他寸法はオーダーで対応します。

LAをベースとして、以下の点を変更した仕様です。

- ①フロント/フロントウライタ  
→高さ、幅、ビスピッチをMMS合わせとする。
- ②エスカチオン  
→既存切り欠きを隠すためエスカチオン（ELA30、ELA2080）付きの仕様とする。（※ELA30は幅が狭いデザインのため、日焼け跡は隠れません。日焼け跡を隠す場合にはELA2080をご使用ください。）
- ③フロント用ライナー  
→フロント厚さをMMSに合わせるため、t=2mm×2 ライナー付きとする。
- ④ストライク  
→外形をMMS合わせとする。

#### 3.2. MMT 50-2AHS2

（※バックセットは既存MMTに合わせることができません。）

（※MMTはK側空転ノブであるのに対し、本製品はK側固定ハンドルです。）

	シリンダー	機能番号	バックセット	仕上げ	設定扉厚範囲
@@MMT50-2AHS2	U9,PR	2A	64	ST	34~42,42~50

- ・切欠き…扉面（CY 部分、ハンドル部分、エスカチオン取り付けビス部分）に追加切欠きが必要です。添付の切込外観図を参照ください。
- ・左右勝手…なし
- ・ストライク…L 寸法設定はDP（L = 24 mm）のみとし、その他寸法はオーダー対応します。

LATをベースとして以下の点を変更した仕様です。

- ①フロント/フロントウライタ  
→高さ、幅、ビスピッチをMMT合わせとする。
- ②エスカチオン  
→既存切り欠きを隠すため専用エスカチオン付きの仕様とする  
（取り付け方法は取付説明書参照）
- ③フロント用ライナー  
→フロント厚さをMMTに合わせるため、t=2mm×2 ライナー付きとする。
- ④ストライク  
→外形をMMT合わせとする。

以上