




製品記号	RDFP-S02	廃止期日	2010年3月31日
		製造中止	2018年2月28日 2017年3月31日
 <p>写真はRDFP-S02型 (指紋照合リーダ)</p>			
セットでの 補修記号	なし 補修用製品 RDFP-S02HS	部品単位での 補修記号	なし
備考	補修期間終了 補修用製品については、在庫限りの対応		
切込み外観図			

製品記号	RDFP-S02M	廃止期日	2010年3月31日
		製造中止	2018年2月28日 2017年3月31日
 <p>写真はRDFP-S02M型 (指紋照合リーダ)</p>			
セットでの補修記号	なし 補修用製品 RDFP-S02MHS	セットでの補修記号	なし
備考	補修期間終了 補修用製品については、在庫限りの対応		
切込み外観図	 <p>※ 1個用スイッチボックスに取付 (製品付属の取付金具をスイッチボックスにビス止めした後に本体を取り付金具に対して固定する。)</p>		